


CAGE D'ESCALIER (ACCÈS AU PREMIER ÉTAGE)


Les marches en pierre d'aspect ancien sont en bon état. Le bord d'une marche est cassé.
Présence d'une porte derrière un rideau.
Les murs en pierre sont en très bon état.
Présence d'une petite fenêtre.
Les deux plafonds sont en très bon état.








































PREMIER ÉTAGE

COULOIR


Le sol en pierre d'aspect ancien est en très bon état.
Les murs sont en très bon état.
Les deux fenêtres sont en très bon état.
Le radiateur mural est en bon état.
Le plafond est en très bon état. Présence d'un plafonnier.






















Le plancher est en très bon état.
Les murs sont en très bon état.
Le plafond avec poutres est en très bon état.


















La porte d'accès est en bon état.
Le plancher est en bon état.
Les murs sont en très bon état.
Le radiateur n'est plus fixé au mur.
Le plafond avec poutres est en très bon état.
Présence d'un plafonnier.





















La porte d'accès est en bon état.
La moquette est en bon état.
Les murs avec penderies sont en bon état.
Le plafond est en très bon état.














CHAMBRE 1

La porte d'accès est en bon état.
La moquette est en bon état.
Les murs sont en très bon état.
Les deux porte-fenêtres sont en très bon état.
Les deux radiateurs électriques sont en bon état.
Présence d'un pilier central.
Le plafond est en bon état.























SALLE DE BAINS OUVERTE

Le sol carrelé est en très bon état.

Les marches sont en très bon état.

Les murs avec miroirs sont en très bon état.

Le meuble de salle de bains avec lavabo et mitigeur est en très bon état.

La baignoire avec mitigeur et flexible de douche est en très bon état.

La cabine de douche avec mitigeur et flexible est en très bon état.

Le plafond est en très bon état.

















La porte d'accès est en très bon état.
Le sol carrelé est en très bon état.
Les murs sont en très bon état.
Les WC sont en très bon état.
Le plafond est en très bon état.








La porte d'accès est en très bon état.
Le plancher est en bon état.
Les murs sont en très bon état.
Le radiateur mural est en bon état.
Les plafonds sont en très bon état.




































La porte d'accès est en bon état.

Le plancher comporte des traces d'humidité.

Les murs comportent des traces d'humidité.

La fenêtre est en bon état.



Présence de placards muraux.

Le plafond est en très mauvais état. Présence de traces d'humidité. Il est en partie effondré.












































CHAMBRE 3

La porte d'accès est en bon état.
Le plancher est en bon état.
Les murs sont en bon état.
La cheminée est en très bon état.
La fenêtre est en bon état.
Le radiateur mural est en bon état.
Le plafond est en mauvais état. Présence de traces d'humidité.





























La porte d'accès est en bon état.

Le revêtement au sol est en bon état.

Les murs en partie carrelés sont en très bon état.

Le radiateur mural est en bon état.

La baignoire avec mitigeur et flexible de douche est en très bon état.


Les WC sont en bon état.


Le meuble de salle de bains avec deux lavabos et mitigeurs est en très bon état.

La cabine de douche avec mitigeur et flexible de douche est en très bon état.


Le plafond est en très bon état.



































CHAMBRE 4

La porte d'accès est en bon état.

Le plancher est en bon état.


Les murs sont en très bon état.

Les deux fenêtres sont en très bon état.

Les radiateurs muraux sont en bon état.

Le plafond est en mauvais état. Il est dégradé à un angle.






















CHAMBRE 5

La porte d'accès d'aspect ancien est en bon état.

Le plancher est en bon état.


Les murs sont en bon état.

Les deux fenêtres sont en bon état.



Les deux radiateurs sont en bon état.


La cheminée d'aspect ancien est en bon état.

Le plafond est en bon état.


























PIÈCE ANNEXE À LA CHAMBRE 5

Le plancher est en bon état.
Les murs sont en très bon état.
La fenêtre est en bon état.
Le plafond est en très bon état.





